

PÁKOVÁ VODOROVNÁ PRÉZKA

F H J - 9

NÁVOD K OBSLUZE



K O V O P O L
národní podnik
Police nad Metují

O B S A H

A/ Popis stroje	str. 1
B/ Normální příslušenství	" 1
C/ Zvláštní příslušenství	" 2
D/ Klavní technické údaje	" 3
E/ Ustanovení a spouštění stroje:	
Doprava	" 4
Provedení sákladu	" 4
Odstranění ochranného nátěru	" 4
Připojení stroje na síť	" 4, 5
F/ Nasáni stroje	" 5, 6
G/ Elektrická výzbroj:	
Funkce elektrické výzbroje	" 6, 7
Sesnam přístrojů, elektromotorů a pojistek ...	" 7
H/ Popis a obsluha stroje:	
Spouštění vřetena a fázování otáček	" 8
Upínací kleština - výměna kleštiny, upínání ..	" 8, 9
Posuvy křížového suportu a konsoly	" 9
Marážky	" 9
Vyházení konsoly se superty	" 10
I/ Chlazení	" 10
J/ Udržování stroje:	
Seřízení vřetena	" 10, 11
Seřízení výle ve vedení suportů	" 11
Sesnam valivých ložisek	" 12
Sesnam klinových řemenů	" 12
Sesnam náhradních dílů	" 13
K/ Sestava vršku stroje č. výkr. O Kp 348 01 00/A	
Sestava spodku stroje č. výkr. O Kp 348 02 00/A	
Tabulka fázování otáček vřetena č. výkr. 5 Kp 348 01 141	
Rozměrový náčrtkek č. výkr. 4 Kp 348 04 00/A	
Schema elektrického zapojení č. výkr. O Kp 348 05 00	

A. POPIS STROJE

Páková frézka FHJ - 9 se vyznačuje:
vysokou přesností
velkým výkonem
spolehlivostí provozu
jednoduchostí obsluhy

Stroj je určen pro frézování menších součástí v kusové a seriové výrobě. Obráběná součást se upíná do svéráku nebo rychloupínáče. Značný rozsah otáček vřetena umožňuje hospodárné obrábění oceli i lehkých kovů.

Hlavní znaky a přednosti stroje:

- 1/ Rozsah rychlostí vřetena: 12 stupňů od 258 do 3 600 ot/min. Jednotlivé rychlostní stupně se řadí za klidu přestavením klínových řemenů.
- 2/ Vřeteno je uloženo v kluzných bronzových ložiskách s možností vymezení radiální i axiální vůle. Smysl otáčení vřetena lze měnit.
- 3/ Mazání vřetena je cirkulační olejovým čerpadlem s možností kontroly mazání.
- 4/ Posuv stolu ve směru podélném je pákový ozubený hřebenem a pastorkem s možností vymezování vůle. Posuv stolu ve směru příčném je ručním kolečkem s číselným dělením a pohybovým šroubem s matkou. Posuv konsoly ve směru svislému je pákový ozubený hřebenem a pastorkem.
- 5/ Vymezování vůlí v suportech je provedeno stavitelnými klíny.
- 6/ Vodicí plochy suportů jsou mazány pomocí tlakových maznic a ručního mazacího lisu.
- 7/ Stavitelné narážky omezují pohyby ve směru podélném, příčném a svislém.

B. NORMÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

S každým strojem se dodává:

- 1 stahovací šroub na upínání kleštin nebo upínacích trnů
- 1 mazací lis
- 1 šroubovák č. 5

1 otevřený klíč 8 x 10 ČSN 23 0611.2
1 otevřený klíč 14 x 17 ČSN 23 0611.2
1 otevřený klíč 24 x 27 ČSN 23 0611.2
1 nástrčný klíč šestihranný 4 ČSN 23 0710
1 nástrčný klíč šestihranný 5 ČSN 23 0710
1 nástrčný klíč šestihranný 6 ČSN 23 0710
1 osvětlovací lampa
3 závaží přídavné na vyvážení suportů
chladicí zařízení
elektrická výzbroj

C. ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Požadavek na zvláštní příslušenství musí být uplatněn v objednávce. Cena zvláštního příslušenství není obsažena v ceně stroje.

- 1/ sada upínacích kleštin, průchod od \varnothing 3 do \varnothing 17 mm po 1 mm /výrobce n.p. Nářadí - Lázně Bělohrad, č. katalogu 16 031/ upínací otvor kruhový
- 2/ sada upínacích trnů dlouhých v.č. 14/8-22 - \varnothing upínací části 8, 10, 13, 16, 22 mm
- 3/ sada upínacích trnů krátkých v.č. 15/8-22 - \varnothing upínací části 8, 10, 13, 16, 22 mm
- 4/ upínací svérák v.č. 13.00 - otočný kolem svislé osy - šířka čel. 70
- 5/ upínací svérák v.č. 19.00 - otočný kolem vodorovné a svislé osy - šířka čelistí 70 mm
- 6/ dělicí přístroj pro přímé dělení v.č. 12.00 - výška osy 60 mm
- 7/ koník s výsuvným hrotom v.č. 18.00 - výška hrotů 60 mm
- 8/ přípravek s prismatickým vedením s pákovým posuvem v.č. 11.00. Po upnutí na plochu stolu nahrazuje příčný posuv stolu šroubem posuvem pákovým.
- 9/ Upínací šroub s matkou a podložkou pro T drážku M 8 x 40 - ČSN 02 1124 - v.č. 16.00.
- 10/ Nástavec hřídele pastorku podélného suportu v.č. 21.00 umožňuje zvětšit zdvih podélného suportu na 260 mm.

D. HЛАВНІ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah otáček vřetena 12 stupňů od 258 do
3 600 l/min

Rozsah upínacích kleštin od \varnothing 3 do \varnothing 17 mm

Druh upínacích kleštin výrobce Nářadí, n.p.
L. Bělohrad
č. katalogu 16 031

Úhel upínacího kuželeta vřetena = 15°

Průměr válcového vedení
vřetena pro kleštinu \varnothing 20 H7

Závit kleštin pro stahovací šroub M 20 x 1,5

Největší upínací průměr 17 mm

Průchozí otvor vřetenem 15 mm

Rozměr stolu 170 x 400 mm

Rozměr upínací plochy stolu 120 x 345 mm

Počet upínacích drážek 3

Rozměr upínacích drážek : rozteč 45
šířka 10

Podélný posuv stolu 125 mm /3/4 otáčky
pastorku/
260 mm při použití ná-
stavce hřídele
pastorku

Příčný posuv stolu maximální 110 mm

Příčný posuv stolu odečítatelný noniem. 80 mm

Svislý posuv stolu 150 mm

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Výkon elektromotoru 0,75/ 1,1 kW

Otačky elektromotoru 690 a 1410 l/min.

Celkové rozměry stroje pro dopravu:

šířka x délka x výška 600 x 880 x 1 370

váha stroje 570 kg

E. USTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ STROJE

Doprava

Frézovací stroje jsou odesílány úplně s montovaným. Při vybalování se přesvědčte o úplnosti normálního příslušenství dle seznamu v odstavci B. Zjištěné závady nám ihned hlaste; na pozdější reklamace neběžeme zřetel. Váha stroje je uvedena v odstavci D, "Hlavní technické údaje". Při dopravě jeřábem nezavěšujte stroj lanem na tyč, prostrčenou otvorem ve vřeteni. Nejvhodnější způsob je podvázáním konopného lana pod konsolou po sejmoutí zadního krytu. Konopné lano v místech ohybu podložte hadrami, aby nedošlo k poškození laku. Dejte pozor, aby při napnutí lana nedošlo k deformaci pák a jiného zařízení.

Provedení základu

Stroj může být postaven přímo na betonovou podlahu v případě, že-li tato dostatečně silná. Upevnění 4 základovými šrouby o rozteči 440 x 360 mm není vždy nutné. Vyrovnaní stroje do vodorovné polohy se provádí dorážením 4 širokých železných klínů, při čemž se vodorovná poloha upínací plochy stolu kontroluje přesnou libellou ve směru podélném i příčném. Je-li takto stroj ustaven přesně do vodorovny, zalije se po krajích do rámečku řídkým betonem.

Odstanění ochranného nátěru

Před uvedením stroje do chodu očistí se hlazené a nelakované části, jež jsou natírány ochranným nátěrem. Očištění se provede terpentynovým olejem nebo petrolejem. Po očištění všechny třetí plochy namažte řádně olejem.

Připojení stroje na síť - viz ČSN 37 5050

Stroj se připojí na síť ve svorkovnici na zadní části stroje, přístupné po sejmoutí víka elektr. rozvodné skříně. Na svorky R - S - T se připojí tři fáze a na svorku N spolehlivé uzemnění. Minimální průřez přívodu a vodičů je $2,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$. Po připojení stroje na síť se vyzkouší správný směr otáčení motoru, daný směrem otáčení elektromotoru olejového čerpadla. Reverzační přepínač pólů hlavního motoru 2:1:0:1:2 na pravé straně stojanu může při tom být v kterékoli poloze včetně 0. Tlačítkem na spouště-

ní vřetena /horní řada tlačítek - zelená barva/ se zároveň spustí olejové čerpadlo, které běží i tehdy, jestliže reverzační přepínač elektromotoru náhonu vřetena je v poloze 0 a vřeteno se neotáčí. Změna směru otáčení vřetena reverzačním přepínačem nemá vliv na směr otáčení olejového čerpadla.

P o z o r !

Při správném zapojení musí olejové čerpadlo dodávat olej do 2 kontrolních olejoznaků mazání ložisek vřetena na pravé straně stojanu. V opačném případě čerpadlo olej nedodává a došlo by po krátké době k zadření vřetena. Stroj je nutno ihned zastavit a u hlavní svorkovnice přívodu zaměnit dvě fáze.

Při veškerých opravách je nutno z bezpečnostních důvodů vypnout hlavní vypínač na levé straně stojanu!

F. MAZÁNÍ STROJE

Vřeteno

Mazání bronzových pánev a axiálních ložisek vřetena je samočinné - cirkulační. Zdrojem tlakového oleje je olejové čerpadlo s vlastním elektromotorem, který se zapíná současně s elektromotorem hlavním společným tlačítkem. Cirkulace oleje se sleduje kontrolními olejoznaky pro přední a zadní ložisko na pravé straně stojanu. Rozvod od olejového čerpadla k ložiskům je proveden trubičkami. Výška hladiny oleje v nádržce je dána kontrolním olejoznakem na levé straně stojanu, který je při správném naplnění naplněn do 2/3.

Dôležité

Klesne-li během provozu hladina oleje pod 1/3 výšky olejoznaku, je nutno nádrž doplnit. Olej je třeba 2 x ročně vyměnit. Výpustný šroub olejové nádržky je na zadní straně pod krytem náhonu stroje. Před novým naplněním nutno nádrž důkladně vyčistit.

Obsah nádržky cca 3 l - druh oleje OL - PO, ČSN 65 6612.

Dolévání oleje se provádí po oděroubování horního víka.

Supory

Všechny vodící plochy podélného, příčného a svislého posuvu jsou mazány maznicemi - počet mazacích míst 6.
Ložiska pákových posuvů a ložisko pohybového šroubu suportu jsou mazány maznicemi - počet mazacích míst 3.
Všechna mazaná místa jsou označena značkami vedle maznice. Druh maziva - strojní olej střední hustoty.

Střední řemenice

Valivá ložiska střední řemenice jsou mazána tukem.
Zásoba tuku u nového stroje je dostatečná a přimazání maznicí se provádí 1 x za 1 rok.

Vyvažovací mechanismus

Ložiska vyvažovacích pák jsou opatřena maznicemi na pravém a levém boku spodku stroje.
Přimazávání se provádí několikrát za 1 rok tukem.

G. ELEKTRICKÁ VÝZBROJ

Skřín elektrické instalace tvoří samostatný uzavřený prostor a je umístěna na zadní části spodku stroje. Přístupna je po uvolnění 4 šroubů M 8 a sejmoutí víka.

Funkce elektrické výzbroje

Po zapojení hlavního vypínače na boku skříně elektr. instalace a nastavením reverzačního přepínače pólu do některé polohy se zeleným tlačítkem na pravé straně stojanu spustí vřeteno a olejové čerpadlo. Čerpadlo chladící kapaliny se ovládá spodní dvojicí tlačítka. Při zapnutí příslušného elektromotoru se rozsvítí signálisní červené světlo.

Při přetížení některého ze 3 elektromotorů vypne příslušný motor tepelné relé. Po vychladnutí /za několik vteřin/ se relé zapojí ručně zatlačením knofliku.

Automatické spinaci přístroje /stykače/ mají ovládací cívky pro jednotná řidící napětí 220 V. Pro osvětlení a signalisaci je použito napětí 24 V z transformátoru.

Elektromotor náhonu vřetena je dvouobrátkový 690 a 1410 ot/min.
Reverzační přepínač pólu 2:1:0:1:2 mění směr otáčení vřetena.

Seznam přístrojů, elektromotorů a pojistek

1. Elektromotor náhonu vřetena	AP 100L-84 H0 0,75/1,1 kW 690/1410 ot/min. 380 V 50 c/s
	Svorkovnice na opačné straně než u normálního provedení
2. Olejové čerpadlo	typ CSP 1
3. Chladicí čerpadlo	typ COA 2 - 17 provedení P 1
4. Hlavní vypínač 3 pólový	KSP 15 typ 19002112
5. Reverzační vestavný vačkový přepínač pólu	2:1:0:1:2, PP KSP 15, 15 A, 380 V, typ 190 12 221 se šípkou
6. Tlačítkový ovladač - s centrálním upevněním	typ 236 A 10 zelený knoflík
7. Tlačítkový ovladač s centr. upevněním - se signálkou	typ 236 C 01 červený knoflík
8. Transformátor	typ S-TOC M 900, IFOO, 220 V/24 V, 50 VA
9. Vzduchový stykač	typ K-1, ovl. cívka 220 V, 50 Hz
10. Jistící relé	typ RTB-0 proud.rozsah 0,25 - 0,5 A
11. Jistící relé	typ RTB-0 proud.rozsah 2 - 4 A
12. Svorka RS 6	kat. ME MTS 031 000
13. Osvětlovací lampa kompletní dvoukloubová	typ 11152 A
14. Pojistkové patrony - elektro- motor vřetena 10 A	typ 2410 - 10
15. Skleněná pojistka - okruh transformátoru 2 x 2A	2A, 250 V, typ 2, ČSN 354730 20 x 5 mm

H. POPIS A OBSLUHA STROJE

Spouštění vřetena a řazení otáček

- 1/ Zapneme hlavní vypínač s červenou šipkou na boku skříně elektr. instalace.
- 2/ Nastavíme počet otáček 690 nebo 1410 1/min. a směr otáčení vřetena vpravo nebo vlevo páčkou reversačního přepínače pólů. Přepínač je umístěn na levé straně stroje.
Poloha I 690 ot/min. nahoru nebo dolů
Poloha II 1 410 ot/min.
- 3/ Sejmeme zadní kryt řemenů po odšroubování usávěrů. Nastavíme polohu spodního a horního klínového řemenu na stupňových řemenicích dle požadovaných otáček vřetena. Polohu sjistíme z tabulky na zadní části krytu.
- 4/ Motor se zapíná a vypíná horní dvojicí tlačítka - viz označení na desce. Stisknutím zeleného tlačítka se zapíná elektromotor náhonu vřetena a olejové čerpadlo. Zároveň se rozsvítí červená signálka. Stisknutím červeného tlačítka se motor vypíná.

Upínací kleština - výměna kleštiny, upínání

Aretace vřetena - používá se k zajištění vřetena proti otáčení. Otočením vrubkováho knoflíku na levém horním boku stojanu vlevo a současným pomalým ručním otáčením řemenicí na vřeteni až do polohy, ve které kolík zapadne do některého z otvorů v řemenici dosáhneme zajištění vřetena proti otáčení. V této poloze můžeme prováděti stahování nebo povolení kleštiny otáčením upínacím šroubem a vnějším šestihranem, přístupným na zadní části stroje otvorem ve krytu řemenic.

Pozor!

Po skončení manipulace s kleštinou nebo upínacím trnem neopomeně-

te otočením sretačního knoflíku doprava vřeteno uvolnit.

Posuvy křížového suportu a konsoly

Podélný posuv stolu je pákový ozubený hřebenem a pastorkem. Páka je nasazena na kuželi s možností rychlého přestavení do libovolné polohy. Páku je možno umístiti na pravé i levé straně stolu, jak je to s hlediska obsluhy výhodnější. Pro vymezení vůle mezi pastorkem a hřebenem slouží výstředníkové pouzdro, přestavitelné po uvolnění 2 šroubů M 5 s vnitřním šestihranem.

Příčný posuv stolu je proveden pohybovým šroubem s maticí a ručním kolečkem, opatřeným noniem s dělením po 0,04 mm. Pohybový šroub je uložen v kluzném bronzovém pouzdru, axiální pohyb v obou směrech je zachycen dvěma kuličkovými axiálními ložisky. Příčný posuv se používá většinou k seřizování. Po nastavení žádané polohy zajistíme suport dotažením páčky se stahovacím klínem na levé straně suportu, případně ještě stavitevních narážek k pevnému dorazu.

Jako zvláštní příslušenství dodáváme přípravek, který po montáži na upínací plochu stolu nahrazuje příčný posuv šroubem a maticí posuvem pákovým hřebenem a pastorkem.

Svislý posuv stolu je pákový ozubený hřebenem a pastorkem. Páka je nasazena na kuželu s možností rychlého přestavení do libovolné polohy. Pro vymezení vůle mezi pastorkem a hřebenem slouží výstředníkové pouzdro, přestavitelné po uvolnění 2 šroubů M 5 s vnitřním šestihranem. Pastorek a hřeben jsou krytovány proti padání kovových třísek. Vyžaduje-li pracovní postup zajištění svislého posuvu v dané poloze, dotáhneme páčkou na pravé straně konsoly stahovací klín do prismatického vedení a stavitevné narážky po levé straně konsoly k pevnému dorazu.

Narážky

Posuv stolu ve směru podélném, příčném a svislém lze omezit stavitevními narážkami, opatřenými dorazovým seřizovacím šroubem. Konec seřizovacího šroubu je zakalen a v dané poloze se zajišťuje jiným šroubem přes měděnou vložku. Pevný doraz je zakalen.

Vyvážení konsoly se suporty - sestava č.výkr. O Kp 348 02 00/A

Pro usnadnění obsluhy svislého posuvu je celek suportů vyvážen litinovým závažím pos. 05, upevněným na kyvných ramenech ve spodku stroje. Jako normální příslušenství se ke každému stroji dodávají 3 kusy přídavného závaží pos. 160, které se vkládají do válcového otvoru v závaží, přístupném po sejmoutí krytu na straně spodku stroje pos. 189.

Přídavným závažím se vyrovnávají rozdíly vzniklé montáží svěráku nebo jiného upínače na plochu stolu.

I. CHLAZENÍ

Chladící tekutina je čerpána z nádržky ve spodku stroje elektročerpadlem, umístěném uvnitř stroje a přístupném po sejmoutí krytu na přední straně spodku stroje.

Množství chladící tekutiny je možno seřídit kohoutkem. Upotřebená kapalina s třískami se svádí do sběrné misky, odkud přes síto stéká zpět do nádrže ve spodku stroje.

J. UDRŽOVÁNÍ STROJE

Seřízení vřetena - sestava č.výkr. O Kp 348 01 00/A

Přístup k seřizovacím maticím získáme sejmoutím:

horního víka pos. 3

předního víčka vřetene pos. 20

klínové řemenice vřetena pos. 9 po odšroubování 2 matic pos. 33

Seřízení radiální válce v předním kluzném ložisku

1/ Povolíme o několik sávitů 2 šrouby M 8 pos. 155 s vnitřním šestihranem.

2/ Mírným poklepem na hlavy šroubů uvolníme rozpínací klínovou vložku pos. 23.

3/ Povolíme přední matku pos. 22 a přitahujeme zadní matku pos. 24.

4/ Kontrolujeme lehkost otáčení vřetena s střídavým tlakem rukou za vřeteno ve směru radiálním změříme indikátorovými hodinkami nebo odhadneme velikost vůle.

Otáčí-li se vřeteno těžko, uvolní se obráceným postupem.

5/ Dotáhneme řádně obě stahovací matici.

Dotáhneme rozpínací klínovou vložku dotažením šroubů pos.155.

Seřízení radiální vůle v zadním kluzném ložisku

Postup je zcela stejný jako u předního ložiska, mění se pouze čísla posic dle sestavy.

P o z o r !

Neopomeňte dobře dotáhnout seřizovací matici pos. 31 u klínové řemenice. Má navíc funkci převádění oleje, proteklého ložiskem zpět do nádrže. V případě nedostatečného dotažení olej uniká, stéká po stojanu a je částečně rozstříkovan řemenicí.

Seřízení vůle v axiálním ložisku

- 1/ Odjistíme pojistný plech pos. 215 ze zářezu matice pos. 214.
- 2/ Vymezíme axiální vůli dotažováním matice pos. 214.

Dle ČSN 20 0329 je povolena axiální vůle 0,01 mm.

- 3/ Zajistíme pojistný plech.

Při dotažování matic poklepem za zářezy používejte lehkých nebo barevných kovů, aby nedošlo k poškození matic.

Seřízení vůle ve vedení suportů

Provádí se stavitebními klíny, posouvanými z obou stran šrouby s vnitřním šestihranem.

Podélný posuv stolu - vůle se vymezuje dotažováním pravého a povolováním levého šroubu.

Příčný posuv stolu - vůle se vymezuje dotažováním předního a povolováním zadního šroubu.

Svislý posuv stolu - vůle se vymezuje dotažováním horního a povolováním spodního šroubu.

Po skončení seřizování zkонтrolujeme dotažení šroubů na obou stranách klínů.

K. SEZNAM VALIVÝCH LOŽISEK

Sestava č. výkr.	Po- si- ce	Montážní skupina	kusů na stroj	Ložiska		Hlavní rozměry			
				ozna- čení	druh	otv.	vnější	šíř. d	s
O Kp 348 01 00/A	212	Vřeteno	2	51 109	axiální	45	65	14	
O Kp 348 01 00/A	199	Stahovací šroub kleštiny	1	51 105	axiální	25	42	11	
O Kp 348 01 00/A	203	Konsola	2	51 104	axiální	20	35	10	
O Kp 348 01 00/A	213	Řemenice	2	6204	radiální	20	47	14	

L. SEZNAM KLÍNOVÝCH ŘEMENU

Náhon vřetena	Rozměr 13 x 1 000 /horní/ 13 x 1 120 /spodní/	Kusů/ 1 stroj	1
---------------	---	---------------	---

M. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLU

1 - letý provoz

Název součásti	č.výkr.součásti rozm.nákup.dílu	číslo výkresu sestavy	pozice	ks/ lstr.
Klínový řemen	13 x 1 120	0 Kp 348 01 00/A	257	1
Klínový řemen	13 x 1 000	0 Kp 348 01 00/A	228	1



3 - letý provoz

Axiální kulič- kové ložisko	51 109	0 Kp 348 01 00/A	212	2
Ložisko kuličkové	6 204	0 Kp 348 01 00/A	213	2

5 - letý provoz

Vřeteno	3 Kp 348 01 18	0 Kp 348 01 00/A	18	1
Pánev levá	3 Kp 348 01 25	0 Kp 348 01 00/A	25	1
Pánev pravá	3 Kp 348 01 30	0 Kp 348 01 00/A	30	1
Pouzdro	5 Kp 348 01 69	0 Kp 348 01 00/A	69	1
Hřídel	3 Kp 348 01 70	0 Kp 348 01 00/A	70	1
Osubené kolo	4 Kp 348 01 71	0 Kp 348 01 00/A	71	1
Hřeben	3 Kp 348 01 85	0 Kp 348 01 00/A	85	1
Hřídel	3 Kp 348 01 95	0 Kp 348 01 00/A	95	1
Pouzdro	4 Kp 348 01 96	0 Kp 348 01 00/A	96	2
Osubené kolo	4 Kp 348 01 97	0 Kp 348 01 00/A	97	1
Hřeben	4 Kp 348 01 56/A	0 Kp 348 01 00/A	56	1
Pohybový šroub	3 Kp 348 01 59	0 Kp 348 01 00/A	59	1
Pouzdro	4 Kp 348 01 62	0 Kp 348 01 00/A	62	1
Matice	5 Kp 348 01 83	0 Kp 348 01 00/A	83	1
Šroub dorezu	5 Kp 348 01 89	0 Kp 348 01 00/A	89	6


Vodorovná páková frézka FHJ 9



4 Kp 348 04 00/A

OTÁČKY VRĚTENA FRĚZKY FHJ - 9

STUPEŇ	OTÁČKY VRĚTENA	PŘEPÍNAČ POLŮ		POLOHA ŘÍMENŮ	
		690	1410	DOLE	HORNÍ
1	258	690		1	3
2	387	690		1	4
3	526		1410	1	3
4	690	690		2	3
5	722	690		1	5
6	815		1410	1	4
7	973	690		2	4
8	1287		1410	2	3
9	1473		1410	1	5
10	1762	690		2	5
11	1988		1410	2	4
12	3600		1410	2	5



4 KP 348 01 141